

## 2020(令和2)年度 遮水工点検記録表

しゃ水構造の概要	
遮水工法	複合遮水(改良土+シート)
改良土	法面及び底面50cm 土量=37,420m <sup>3</sup>
シート	高密度ポリエチレンシート1.5mm 敷設面積=77,516m <sup>2</sup>
保護マット	表面ラミネート加工不織布10mm

点検者：市民環境部環境事業課

点検項目  点検年月日	表層の状態別点検事項														摘要
	法面保護マット(不織布)								底部保護土						
	異常な伸び	膨らみ・へこみ	はがれ	穴あき	引掻き・引裂き傷	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	表面の亀裂・陥没	滑落・崩壊	浮き上がり	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	
2020.4.17	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○ 異常なし × 異常あり - 目視不可
2020.5.15	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.6.12	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.7.17	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.8.14	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.9.11	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.10.16	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.11.13	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2020.12.18	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2021.1.15	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2021.2.12	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
2021.3.19	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	