

3 錦町駐車場からパステルタウン、ぬさまい河畔広場までの経路の現況と課題

① 段差について

- ・ 店の入口に段差があったり、入口が階段になっていて車イスで入りづらいところが多い
- ・ 店舗や交番との段差が4 cm～15 cm程度ある
- ・ 北大通の自然石ブロックの段差が大きい
- ・ 排水溝の段差が少し大きい所がいくつかあった

② 歩道について

- ・ 点字ブロックと歩道の色のメリハリがない(同系色を使用しているため)
- ・ バス停の歩道に傾斜があり、乗降に不便
- ・ 交番横の坂になった歩道は凍結しており、緊急時等危険
- ・ 横断歩道の明示がない、誘導が的確ではない
- ・ 横断歩道がない交差点がある
- ・ ぬさまい河畔広場へ行く場合、歩道(片側)が狭い(1m程度しかない)
- ・ パステルタウン 丸井入口風除室による歩道幅員の減少
- ・ 片側しか横断歩道がなく不便
- ・ 北大通の歩道に割った氷のかたまりが山積みになっている。排除すべき
- ・ 歩道路面がツルツルで歩きにくい。日陰部分の歩道が凍結していて危険
- ・ 滑り止め用の砂利をまきすぎている、美観を損ねているのではないか
- ・ 場所によって街路ますが歩行のじゃまになる。街路ますが大きすぎるのではないか

③ 勾配について

- ・ 北大通の歩道の横断勾配が急(バス停付近)
- ・ 全日空ホテル方面右側の車道から勾配がある(車イスだときつい)
- ・ 二幸前のバス停の勾配が急で車イスや高齢者には危険
- ・ 場所によってすりつけ勾配がかなりきつい
- ・ インターロッキングは車イスだと通りづらいのではないか



▲ 交番 入口に階段があり車イスでは入れない



▲ 北大通 ブロックが波打ち凹凸や隙間ができています



▲ 歩道幅員の半分以上を占める植樹樹

④ 除雪について

- ・ 北大通に面して設置されている彫像の下半分が雪に埋もれている
- ・ 四つ角に雪が積まれていて見通しを悪くしている
- ・ 錦町公営駐車場の北西側の交差点の除雪をもう少し充実させるべきではないか
- ・ 除雪状態の差がありすぎるのではないか
- ・ 視覚障害者用の誘導ブロックが雪にうまっていたり、すべり止めにまかれた砂にうまって認識しにくくなっている
- ・ 歩道の除雪状況が良くない
- ・ 雪が寄せられ、幅員が狭くなっている
- ・ 空店舗前は除雪されてない



▲ 歩道幅員の半分以上を占める車止め

⑤ 排水・凍結について

- ・ 排水口が氷にはばまれて排水できず溶けた水が再結氷している
- ・ 末広飲食店街の道路が凍結していた



▲ 飛び出したマンホール

⑥ 信号機について

- ・ 信号機の音響誘導付きの所がもう少し多くてもいいのではないか
- ・ 北大通の歩行者信号が短い。車イスや高齢者、子供が時間内に渡れるか疑問

⑦ 休憩場所について

- ・ 冬期には休憩場所がほとんどない
- ・ 丸井今井デパート、幣舞橋付近は休憩できるスペースがあまりなかった



▲ パステルタウン内 違法駐車が少ない

⑧ パステルタウン

- ・ パステルタウン店の看板の路上設置が見られる
- ・ パステルタウン内は違法駐車が少ない

