

5 国際交流センター、釧路市役所、和商市場、幸町公園、釧路地方合同庁舎までの経路の現況と課題

① 点字・カラーブロック

- ・ 国際交流センターと錦町駐車場の交差点。点字ブロックが未設置
- ・ 交差点のみ点字ブロックを設置している。歩道にも設置しないと導線としてなりたたないのではないかと
- ・ 店舗、公共施設の入り口は全て未設置の状況
- ・ 合同庁舎の点字ブロックが細すぎ、色がわかりづらい



▲ 勾配のある歩道

② 歩道

- ・ 歩道の舗装面が悪い（三ツ輪駐車場前、プリンスホテル前、朝市前）
- ・ 全体的に歩道舗装面の凹凸が見られる
- ・ 釧路市朝市前の歩道路面が悪い
- ・ 和商市場前の歩道、舗装が悪い
- ・ 市役所横通の歩道の舗装状態が悪い
- ・ 舗装面が波打ち状態（朝日生命〜市役所横）
- ・ マンホールが舗装面からややとび出しているところが多くある
- ・ 歩道の安全性があまりない（幸町4丁目、プリンスホテル前、北電前、パレスポウル前）
- ・ 冬期間に滑り止めにまいた砂がそのままになっている。春になったら清掃すべきではないか
- ・ 幸町公園東側の歩道。砂が散乱し子供などが走ったら足を取られて滑ってしまう。車イスも走るのに支障があり、清掃が必要



▲ 点字ブロックの中央にある排水溝

③ 歩道の勾配

- ・ 歩道の勾配がきつい（幸町4・6・7丁目、三ツ輪ビル駐車場、プリンスホテル前、北電前、朝市前、黒金町14丁目、日赤さかえ保育園前、釧路市朝市前、和商・ISM附近）
- ・ 車両進入部分での歩道の勾配がきつい。
- ・ 各交差点の傾斜がきつい
- ・ 切り下げ縁石とのすり付けの勾配が急な箇所が目立った
- ・ 釧路市朝市前の歩道の横断勾配がきつく、車イスでは通れない。改善が必要
- ・ 市役所西側歩道部分。車両進入部の必要のないところそのままになっていて、横断勾配がきつい



▲ 車イスの方には届かない押しボタン



▲ 横断勾配のきつい歩道

④ 歩道幅員

- ・ 歩道の幅員が狭い（朝市横、幸町7丁目）
- ・ 幸町公園東側歩道で一部電話ボックスにより幅員が狭くなっているところがある
- ・ 交流プラザ前の歩道の有効幅員が 1.5m。植樹柵のほうを広めにとってある
- ・ 釧路市朝市、和商市場区間は、歩道幅も狭く、施設の出入りに対する傾斜も強い。さらに路上駐車も多く、改善が必要
- ・ 駅前南浜通（北側歩道）店舗の日さしが歩道にはみ出したり、看板等が歩道に置かれている
- ・ (パレスポウル横)電柱の控線が歩道上に有り歩行に支障がある
- ・ 歩道に民家の灯油タンクの脚が出ている
- ・ 歩道に違法駐車がある
- ・ 幸町公園東側歩道と公園の境界に大きな石があり、足側部にケガをする恐れがある
- ・ 植樹柵を統一してはどうか。角のある形から丸みのある形へ
- ・ 植樹柵が大きすぎる力所がある。植樹柵ではなく、グレーチングにして、上を歩けるようにしてはどうか
- ・ 植樹柵が広すぎる場所がある（歩道が 1.5m 植樹柵が 1.5m）



▲ 植樹柵のある歩道の幅員をチェック



▲ 幅員の狭い歩道の中央に設置された電柱

⑤ 交差点・横断歩道

- ・ 駐車場の南出入口が横断歩道にかかっている。交通安全上危険
- ・ 駐車場の金網周辺のビス（ネジ）が突出していて、歩行者にとって危険
- ・ 釧路地方合同庁舎横の横断歩道。交通弱者用押しボタンがあるのに音響誘導がない。さらに、青信号の長さが不十分ではないか
- ・ 幸町通りの交差点歩行信号の音が小さいような気がする



▲ 幸町公園身障者用トイレの固定式手すり

⑥ 幸町公園トイレ

- ・ 幸町公園便所の身障者トイレ。手すりは固定式で鏡がなく、改善が望まれる
- ・ 閉鎖的で怖い印象をうける

⑦ 建物・商業施設

- ・ 歩道からの建物への段差が大きいのが目立つ。歩道- 建物のバリアフリーが以外となされていない
- ・ 商店入口に段差があり、開き戸であり、車イスでは入れない

⑧ 標識・サイン

- ・ 町名、地番表示がなく現在地がわかりづらい
- ・ 国際交流センターからプリンスホテルまで、植樹名のプレートがかけてあり、とてもよい
- ・ 目的となる施設を誘導する歩行者案内サインがあるといい
- ・ 観光施設への誘導サインが整備されているみたいだが、気づかなかった
- ・ わかりやすい誘導サインの整備が必要



▲ 公共施設案内サインの設置された交差点

⑨ 休憩スペース

- ・ 国際交流センターから和商市場までの間にベンチがなく、休憩できない
- ・ 休憩スペースを 300m 間隔程度で整備してはどうか



▲ 等間隔にベンチの設置された釧路地方合同庁舎前広場

⑩ 公衆電話

- ・ 幸町公園東側歩道で電話ボックスのため歩道の幅を狭くしている部分がある



▲ 入口の幅も狭く、段差があり車イスでは使用できない電話ボックス

⑤ 国際交流センター、釧路市役所、和商市場、幸町公園、釧路地方合同庁舎までの経路の現状と課題

S = 1 : 5,000

