

# 忘れていませんか？火の用心！ No.3

## 防火のポイント！（たばこ編①）

（火災の原因）

寝たばこの火が完全に消えておらず、寝返りで布団が灰皿に被さり、出火した火災事例です。



たばこの不始末による火災は、例年出火原因の上位を占めています。

寝たばこをせず、たばこの吸い殻の始末は、適切に行ってください。

ちょっとした心掛けで、火災の発生を抑えることができます。

釧路市消防本部

## 防火のポイント！（たばこ編②）



火種のあるたばこと寝具を一緒に押入にしまい込み、約3時間後に出火した火災実験写真です。



「くわえたばこ」をしながらの作業や「たばこの不始末」により着衣や周囲の可燃物にたばこの火種が落下して出火するケースがあります。

たばこの始末は、たばこの吸殻を灰皿や水をかける等して、完全消火の確認をお願いいたします。

釧路市消防本部

## 防火のポイント！（電気編①）

（火災の原因）

器具配線プラグと延長コードの受口にホコリと水分が付着し、トラッキング現象を引き起こして出火した火災です。



ご家庭内のコンセント周辺は清掃されていますか？

電気器具の背部に隠れて、掃除がしにくい箇所のコンセントや電気プラグ周辺にホコリが溜まりがちです。溜まったホコリに、湿気等の水分を含むと電気が通電してトラッキング現象が発生し、火災になるケースあります。

今一度コンセント周辺の点検をお願いします。

釧路市消防本部

## 防火のポイント！（電気編②）



（火災の原因）

冷蔵庫の器具配線が、冷蔵庫と壁の間で折れ曲がった状態で使用を続けたため、配線が半断線を起こし、断線した箇所が発熱して出火した火災事例です。



ご家庭内の電気機器の配線は大丈夫ですか？

配線が押し付けによる折れ曲がりや家具等で踏みつけられていると、負荷がかかった箇所から出火するケースがあります。

今一度、ご家庭の電気機器配線の確認をお願いいたします。

釧路市消防本部