

2020(令和2)年度 浸出水調整設備点検記録表

浸出水調整設備の概要	
浸出水調整池容量	Q=15,000(m ³)・・・水位6.0m
最大貯留量	Q=15,400(m ³)・・・水位6.2m

点検者：市民環境部環境事業課
：水ing(株)北海道支店

点検項目 点検年月日	点 検 事 項						摘 要
	表面の亀裂・陥没	人孔・管の破損等	管理用道路の状況	調整池のフェンス	調整池の水位 (m)	汚水貯留量 (m ³)	○ 異常なし × 異常あり
2020.4.17	○	○	○	○			
2020.4.30	○	○	○	○	3.39	8,000	
2020.5.15	○	○	○	○			
2020.5.31	○	○	○	○	5.21	13,000	
2020.6.12	○	○	○	○			
2019.6.30	○	○	○	○	5.14	12,800	
2020.7.17	○	○	○	○			
2020.7.31	○	○	○	○	4.72	11,600	
2020.8.14	○	○	○	○			
2020.8.31	○	○	○	○	3.87	9,300	
2020.9.11	○	○	○	○			
2020.9.30	○	○	○	○	3.10	7,300	
2020.10.16	○	○	○	○			
2020.10.30	○	○	○	○	4.07	9,800	
2020.11.13	○	○	○	○			
2020.11.30	○	○	○	○	3.88	9,300	
2020.12.18	○	○	○	○			
2020.12.31	○	○	○	○	3.09	7,200	
2021.1.15	○	○	○	○			
2021.1.31	○	○	○	○	2.96	6,900	
2021.2.12	○	○	○	○			
2021.2.28	○	○	○	○	3.99	9,600	
2021.3.19	○	○	○	○			
2021.3.31	○	○	○	○	4.60	11,300	