

2021(令和3)年度 浸出水調整設備点検記録表

浸出水調整設備の概要	
浸出水調整池容量	Q=15,000(m ³)・・・水位6.0m
最大貯留量	Q=15,400(m ³)・・・水位6.2m

点検者：市民環境部環境事業課
：水King(株)北海道支店

点検項目 点検年月日	点 検 事 項						摘 要
	表面の亀裂・陥没	人孔・管の破損等	管理用道路の状況	調整池のフェンス	調整池の水位 (m)	汚水貯留量 (m ³)	○ 異常なし × 異常あり
2021.4.16	○	○	○	○			
2021.4.30	○	○	○	○	4.92	12,200	
2021.5.14	○	○	○	○			
2021.5.31	○	○	○	○	5.01	12,400	
2021.6.18	○	○	○	○			
2021.6.30	○	○	○	○	3.17	7,400	
2021.7.16	○	○	○	○			
2021.7.31	○	○	○	○	3.07	7,200	
2021.8.13	○	○	○	○			
2021.8.31	○	○	○	○	3.17	7,400	
2021.9.17	○	○	○	○			
2021.9.30	○	○	○	○	5.46	13,700	
2021.10.15	○	○	○	○			
2021.10.31	○	○	○	○	4.33	10,500	
2021.11.19	○	○	○	○			
2021.11.30	○	○	○	○	3.23	7,600	
2021.12.17	○	○	○	○			
2021.12.31	○	○	○	○	5.36	13,400	
2022.1.14	○	○	○	○			
2022.1.31	○	○	○	○	3.67	8,800	
2022.2.18	○	○	○	○			
2022.2.28	○	○	○	○	2.36	5,300	
2022.3.18	○	○	○	○			
2022.3.31	○	○	○	○	3.48	8,300	