令和４年度　遮水工点検記録表

遮　水　構　造　の　概　要	
遮水工法	表面遮水シート
シート	1.5㎜×2層（高密度ポリエチレンシート）
保護マット	不織布10㎜

点検項目 ＼ 点検年月日	表層の状態別点検事項								摘　要
	異常な伸び	膨らみ・へこみ	はがれ	穴あき	引掻き・引き裂き傷	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	○　異常なし ×　異常あり
2022.4.27	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.5.25	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.6.29	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.7.27	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.8.31	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.9.28	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.10.26	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.11.30	○	○	○	○	○	○	○	○	
2022.12.28	○	○	○	○	○	○	○	○	
2023.1.25	○	○	○	○	○	○	○	○	
2023.2.22	○	○	○	○	○	○	○	○	
2023.3.29	○	○	○	○	○	○	○	○	

遮水工の点検結果に基づく措置等記録表

整理番号－３関係

措置を講じた年月日	措　　置　　の　　内　　容