# 026(令和8)年度　擁壁等主要施設点検記録表-2024(令和6)年新設最終処分場

| 主　要　施　設 | |
|---|---|
| 埋立面積 | 41,742㎡ |
| 埋立容積 | 233,307㎥ |
| 埋立物 | 焼却残渣・不適物、不燃性残渣等 |
| 埋立構造 | 準好気性埋立 |
| 主要設備 | 流出防止設備：重力式コンクリート擁壁<br>遮水設備：二重遮水構造<br>その他設備：地下水集排水設備、雨水排水設備、<br>浸出水集排水設備、飛散防止設備、<br>発生ガス対策設備 |

点検者：市民環境部環境事業課

| 点検項目 ＼ 点検年月日 | 擁壁 | | | その他主要施設 | | | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 状態別点検事項 | | | 点検箇所 | | | | | | |
| | ひび割れ・剥離 | 膨らみ・へこみ | 透水 | 吸水マンホール | 雨水排水路 | 飛散防止柵 | ガス抜き管 | 防火水槽 | 照明灯 | ○ 異常なし<br>× 異常あり |
| 2026.4.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 026(令和8)年度　擁壁等主要施設点検記録表-2002(平成14)年既設最終処分場

| 主要施設 | 規格・寸法等 |
|---|---|
| 流出防止堰堤(擁壁) | 重力式コンクリート堤(L＝88m／H＝14．5m／天端W＝1．5m) |
| 吸水マンホール | 鉄筋コンクリート造(H＝12．55m　1基) |
| 雨水調整池 | Q＝2，260㎥ |
| 雨水排水路 | L＝1，194m(U－300～U－800) |
| 飛散防止柵 | ビニールネットフェンス(H＝5m／L＝1，056m) |
| ガス抜き管 | 合成樹脂管(法面Ø150～Ø300　L＝346m／竪部Ø150　12箇所) |
| 防火水槽 | 鉄筋コンクリート造(Q＝40㎥　1基) |
| 照明灯 | 水銀灯1基 |

点検者:市民環境部環境事業課

| 点検項目／点検年月日 | 擁壁 | | | その他主要施設 | | | | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 状態別点検事項 | | | 点検箇所 | | | | | | | |
| | ひび割れ・剥離 | 膨らみ・へこみ | 透水 | 吸水マンホール | 雨水調整池 | 雨水排水路 | 飛散防止柵 | ガス抜き管 | 防火水槽 | 照明灯 | ○ 異常なし<br>× 異常あり |
| 2026.4.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |