2026(令和8)年度　浸出水調整設備点検記録表

浸出水調整設備の概要	
浸出水調整池容量	Q＝7，706(㎥)

点検者：市民環境部環境事業課
：水ing(株)北海道支店

点検項目 / 点検年月日	点検事項				摘要
	表面の亀裂・陥没	人孔・管の破損等	管理用道路の状況	調整池のフェンス	○ 異常なし × 異常あり
2026.4.20	○	○	○	○	
2026.4.30	○	○	○	○	
2026.5.11	○	○	○	○	
2026.5.31	○	○	○	○	
2026.6.10	○	○	○	○	
2026.6.30	○	○	○	○	
2026.7.10	○	○	○	○	
2026.7.31	○	○	○	○	
2026.8.7	○	○	○	○	
2026.8.31	○	○	○	○	
2026.9.16	○	○	○	○	
2026.9.30	○	○	○	○	

2026(令和8)年度　浸出水調整設備点検記録表

浸出水調整設備の概要		
浸出水調整池容量	Q＝15，000(㎥) ･･･ 水位6.0m	上辺99m×36m
最大貯留量	Q＝15，400(㎥) ･･･ 水位6.2m	下辺88m×25m

点検者：市民環境部環境事業課
：水ingAM(株)北海道支店

点検項目 / 点検年月日	点検事項						摘要
	表面の亀裂・陥没	人孔・管の破損等	管理用道路の状況	調整池のフェンス	調整池の水位（m）	汚水貯留量（㎥）	○ 異常なし × 異常あり
2026.4.20	○	○	○	○			
2026.4.30	○	○	○	○	4.47	10,900	
2026.5.11	○	○	○	○			
2026.5.31	○	○	○	○	4.54	11,100	
2026.6.10	○	○	○	○			
2026.6.30	○	○	○	○	4.64	11,400	
2026.7.10	○	○	○	○			
2026.7.31	○	○	○	○	4.07	9,800	
2026.8.7	○	○	○	○			
2026.8.31	○	○	○	○	5.24	13,100	
2026.9.16	○	○	○	○			
2026.9.30	○	○	○	○	4.52	11,100	